


CRT SS Force One

Modif. Export

- Récupérer le connecteur comme ci-dessous (fournis avec)




- Démontez les 2 vis indiquées par les flèches jaunes



- Soulever la platine de gestion et repérer le connecteur CN8

- Connecteur CN8 et le connecteur de reset (remise a zéro)



- Brancher le connecteur sur CN8, allumer le FORCE ONE et faire un reset (court circuit)
- Maintenant le SS FORCE ONE est en EXPORT



Downloaded from
www.cbradio.nl