

CRT Superstar 3900

Afficheur bleu

Modif pour 271cx (version Export)

- 1) Déplacer le cavalier (comme sur la photo ci-dessous)
- 2) Platine coté soudure, refaire la soudure manquante sur une patte (vers la façade)
- 3) Platine coté soudure, enlever la résistance
- 4) La puissance BLU se règle avec la VR12
- 5) La puissance AM se règle avec la VR13
- 6) Le S/Mètre (TX) se règle avec la VR18

Pour passer en mode EXPORT (271cx) tirer le bouton du Micro gain

